

Standortspezifische Regelungen

Evonik Operations GmbH
Standort Geesthacht

F 3.003 Standortspezifische Regelungen bzgl. Fremdfirmenmanagement



Evonik Operations GmbH, Standort Geesthacht

Inhaltsverzeichnis

1. Werksplan und Sicherheitshinweise	3
2. Ansprechpartner.....	5
3. Telefonnummern	5
4. Verkehrsregelungen	6
5. PSA.....	7
6. Arbeitszeiten	7

F 3.003 Standortspezifische Regelungen bzgl. Fremdfirmenmanagement

Evonik Operations GmbH, Standort Geesthacht

1. Werksplan und Sicherheitshinweise

F 3.001 Sicherheitshinweise für Besucher

Evonik Operations GmbH, Werk Geesthacht

Auf unserem Gelände gelten folgende Verhaltensregeln:



Zutritt für
Unbefugte
verboten



Rauchen
verboten



Fotografieren/
Filmen verboten



Achtung
Staplerverkehr



Höchstgeschwindigkeit
6 km/h

In Lager- und Produktionseinrichtungen ist Schutzausrüstung Pflicht.
Diese Bereiche sind nur in Begleitung von Betriebspersonal zu betreten.



Mobiltelefone
Verboten



Schutzhelm &
Schutzbrille



Sicherheitsschuhe




Körperbedeckende Kleidung

Führen Sie Ihren Besucherausweis immer gut sichtbar mit sich.
Bitte geben Sie ihn am Ende Ihres Besuches am Empfang ab.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren direkten Ansprechpartner. Notruf: 11
Bei Unfällen mit schweren Personenschäden vom Festnetz: 0-112 Mobil: 112

vom Handy: +49 4152-809211



F 3.003 Standortspezifische Regelungen bzgl. Fremdfirmenmanagement

Evonik Operations GmbH, Standort Geesthacht

F 3.002 Sicherheitshinweise für Fremdfirmen










Evonik ~~Operations~~ GmbH, Werk Geesthacht

Fremdfirma Name u. Anschrift	
Unterweisung am:	gültig bis:

Bemerkungen:

Die Evonik ~~Operations~~ GmbH, Werk Geesthacht ist ein Unternehmen der chemischen Industrie. In unseren Anlagen wird eine Vielzahl von Chemikalien gelagert, umgeschlagen und verarbeitet. Dabei handelt es sich zum Teil um Gefahrstoffe, von denen verschiedene Gefährdungen ausgehen können. Ein Teil dieser Stoffe ist entzündlich, ätzend oder giftig. Wir müssen Sie deshalb auffordern, die folgenden Regeln auf unserem Gelände strikt zu beachten.

Regeln auf dem Betriebsgelände der Evonik ~~Operations~~ GmbH, Werk Geesthacht

-  Rauchverbot auf dem gesamten Betriebsgelände, außer auf dafür vorgesehenen Plätzen.
Verbot der Speiseaufnahme, außer in den dafür vorgesehenen Räumen.
- 

 In den Produktionsstätten und Lagern besteht Tragepflicht für Schutzbrillen, Sicherheitshelme, elektrisch ableitfähige Sicherheitsschuhe sowie langärmelige Kleidung.
-  Der Schutzhelm ist bei handwerklichen Tätigkeiten auf dem gesamten Betriebsgelände, außerhalb von Gebäuden und auf allen Baustellen zu tragen.
- Es dürfen nur Elektrowerkzeuge verwendet werden, die eine gültige Prüfung gemäß DGUV V3 vorweisen können.
-  Grundsätzlich sind das Mitführen und der Einsatz von elektrischen Maschinen und elektronischen Geräten, wie Handys, Smartwatches, Fitness-tracker, GPS-Uhren, Taschenlampen, Messgeräten etc. in den Produktionshallen und den explosionsgeschützten Bereichen verboten.
-  Der Eintritt in die Produktionshallen und Lagerräume ist für Unbefugte verboten!
-  Das Fotografieren ist verboten.
-  Achtung Staplerverkehr! Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge 6 km/h.

Für die Durchführung von gefährlichen Arbeiten, Heiarbeiten und bei Arbeiten in Hhe ist **ein Arbeitsauftrag und ein Arbeitserlaubnisschein** erforderlich. Dies gilt fr alle Arbeiten in den Produktions- und Lagerhallen, Arbeiten an allen Anlagen und fr alle Arbeiten mit elektrischen Maschinen. Fr Arbeiten in Behltern und engen Rumen ist eine davon getrennte Erlaubnis erforderlich.

Fr Arbeiten, bei denen direkter Stoffkontakt nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgt eine zustzliche Einweisung nach Gefahrstoffverordnung anhand der Betriebsanweisungen und der Sicherheitsdatenbltter. Sammelpunkt im Gefahrenfall: Tor 2 oder Tor 4.

Grundstzlich ist der Aufsichtsfhrende **vor der Aufnahme und nach Beenden der Arbeiten** und bei allen Vorkommnissen zu informieren. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.

Grundstzlich hat sich jeder auf dem Gelnde an- und abzumelden! Zu den Brozeiten zwischen 7:00 und 15.15 Uhr erfolgt dies in der Zentrale. Auerhalb dieser Zeiten ist der Schichtleiter in der Messwerte PH01 oder unter der Durchwahl 88 zu informieren.

Unterweisung verstanden und anerkannt:

Name Mitarbeiter Fremdfirma	Unterschrift
1.	
2.	
3.	
4.	

2. Ansprechpartner

1. Fremdfirmenmanagementbeauftragter

Tel.: +49 4152 8092 - 123

2. Fremdfirmenkoordinatoren

- **Team Maintenance Geesthacht**

Tel.: +49 4152 8092 - 49 oder - 27

3. Pforte/Zentrale:

- **Anmeldung im Gebäude BG01 / Zentrale**

Tel.: +49 4152 8092 - 11

4. Werksschutz:

Tel.: +49 4152 8092 - 28

5. Sanitäter:

- **Ersthelfer (siehe Aushang Schautafeln)**

Tel.: 11 (intern)

3. Telefonnummern

- Zentrale: 11 (intern), +49 4152 8092-11 (Festnetz)
- Feuerwehr: **Notruf 0-112 (Freiwillige Feuerwehr Geesthacht)**

4. Verkehrsregelungen

Folgende Verkehrsregelungen finden Anwendung:

- Am Standort sowie auf den externen Parkplätzen gelten für alle Verkehrsteilnehmer die Bestimmungen der StVO und der StVZO und/oder die betrieblichen Sonderregelungen. Insbesondere müssen sämtliche Fahrzeuge und Maschinen sich jederzeit in einem betriebssicheren Zustand befinden (Beachtung der TÜV-Vorschriften bzw. des berufsgenossenschaftlichen Regelwerkes).
- Höchstgeschwindigkeit: **6 km/h**
- Die Zufahrt zur Baustelle bzw. zum Betrieb darf nur auf den dafür vorgesehenen Verkehrswegen erfolgen, eine Genehmigung zur Einfahrt auf das Gelände erfolgt nach Anmeldung und Einweisung in der Zentrale. Fahrzeuge dürfen nur dort abgestellt werden, wo sie den fließenden Verkehr, die Feuerwehr, Feuerlöscheinrichtungen (z.B. Hydranten) und Fluchtwege bzw. Zu- oder Ausfahrten nicht behindern oder versperren.

F 3.003 Standortspezifische Regelungen bzgl. Fremdfirmenmanagement

Evonik Operations GmbH, Standort Geesthacht

5. PSA

Auf dem Betriebsgelände ist die nachfolgend beschriebene Schutzkleidung zu tragen:

PSA	Beschreibung
Kopfschutz (Helm) (EN 397)	Pflicht
Schutzbrille (EN 166)	Pflicht in Lagern und Produktionsstätten
Sicherheitsschuhe	Pflicht in Lagern und Produktionsstätten, elektrisch ableitfähig
Gummistiefel	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Warnschutzkleidung	Pflicht auf dem Werksgelände im Außenbereich der Transport- und Verkehrswege
Arbeitskleidung	Pflicht in Lagern und Produktionsstätten, körperbedeckend
Wetterschutzjacke	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Schutzanzug/-kleidung	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Schutzmaske/ Staubmaske	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Fluchtfilter	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Gehörschutz	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Handschuhe	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Absturzsicherung/ Sicherheitsgurt	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Schweißerausrüstung	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Gesichtsschild/Kastenschutzbrille	je nach Tätigkeit / Gefährdung
Laborschutzbrille	Pflicht in allen Laborbereichen

6. Arbeitszeiten

An dem Standort gelten folgende Arbeitszeiten:

- **Schichtbetrieb 24/7 für Mitarbeiter im Produktionsbetrieb**
- **Mo – Fr: 07:00 Uhr – 16:00 Uhr**
- **Zentrale: Mo – Fr: 07:00 Uhr – 15:15 Uhr**